DEKRA Automotive Solutions

Rapportage voertuigstaat

Voertuig gegevens

Chassisnr.	JM4BP6SH6 01210142	Merk	MAZDA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	L2-14-NX	Model	3 E-SKYACTIV-X 186 Comfort 4D	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	30-06-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	93 574 km	Cylinderinhoud	1998	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	Sedan	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	22-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✔
Cruise control	✔
Lederen bekleding	✔
Navigatiesysteem	✔
Lichtmetalen velgen	✔
Stoelverwarming	✔
Elektrisch bedienbare zetels	✔
Metaallak	✔
Centrale vergrendeling	✔
Electrische bedienbare ramen	✔
Parkeersensoren	✔
Audiosysteem	✔
Led verlichting	✔

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✔

Documentenlijst

Handleiding	✔
Reservesleutel	✔
Sleutel met afstandsbediening	✔
Navigatie software	✔

DEKRA Automotive Solutions

Rapportage voertuigstaat

Banden

Bridgestone 215/45/18 Zomer 4.0 mm

Bridgestone 215/45/18 Zomer 3.5 mm

Bridgestone 215/45/18 Zomer 6.5 mm

Bridgestone 215/45/18 Zomer 6.5 mm

Exterieur schade

1

Onderdeel	Alu velg 18'
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

2

Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

3

Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Roest
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

4

Onderdeel	Instapplaat
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

5

Onderdeel	Portier boven
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	-
Bewerking	Ter info

6

Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

7

Onderdeel	Scherm
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Smart Repair

8

Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Smart Repair

9

Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Smart Repair

10

Onderdeel	Alu velg 18'
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

11

Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Roest
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling