

Maintenance History

Generation date:

31-01-24

VIN:

JMZBP6SHA01140737

Make:

MAZDA

Model:

Mazda3

Vehicle Description:

sedan

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION
09-04-2020	0	DAMAGE	Spatbord RA Achterbumpertegen obstakel ger.
15-01-2021	14674	REPAIR	20.000 Km- NVT- Uitvoeren
06-01-2022	35763	REPAIR	40.000 Km- NVT- Uitvoeren, Int luchtfilter- versleten- Vervangen
17-03-2022	39903	REPAIR	Bandbewerkingen- NVT- Uitvoeren
13-04-2022	0	DAMAGE	Linkerzijde Deur LVdiv, niet verhaalb.
03-09-2022	0	DAMAGE	Links voor Voorbumper Koplamp L div.met mog.verh.WBF
26-01-2023	59158	REPAIR	60.000 Km- NVT- Uitvoeren, Bandvervangning - NVT- Uitvoeren, Batterij - versleten- Vervangen, Bougie - versleten- Vervangen, Luchtfilter- versleten- Vervangen, Parkeersensor- Electriche storing- Repareren, Remblokken Voor- versleten- Vervangen, Spiegelstelmot.- Electriche storing- Repareren, Uitlijn. vierk.- NVT- Afstellen
20-08-2023	0	DAMAGE	Linkerzijde Deur LV Deur LA (onb) tpy, geen WBF, Voorzijde Linkerzijde Deur LV (onb) tpy, geen WBF
01-12-2023	80373	REPAIR	APK zndr beurt - NVT- Uitvoeren