



MAZDA CX-30: H822KZ

Chassisnummer:	JMZDM6WE600138453	Versie:	SKYACTIV-G 122
1ste tenaamstelling:	28/02/2020	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	78637	Kilowatt:	90
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Arctic White Solid
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Hybride Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren A	
Elect. ramen V		Type trekhaak	Geen trekhaak
Elect. ramen A		Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting		
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco manueel		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type
Bandenprofiel diepte V L					4.1
Bandenprofiel diepte V R					3.3
Bandenprofiel diepte A L					2.4
Bandenprofiel diepte A R					4.6
Bandenmaat V L					215/65 R 16 98 H
Bandenmaat V R					215/65 R 16 98 H
Bandenmaat A L					215/65 R 16 98 H
Bandenmaat A R					215/65 R 16 98 H
Type band V L					All-season
Type band V R					All-season
Type band A L					All-season
Type band A R					All-season
Bandenmerk V					255
Bandenmerk V R					255
Bandenmerk A L					255
Bandenmerk A R					255
Voorzijde	Links	215 / 65 / 16 / 98 / H /	4,1 mm	Bridgestone	All season
	Rechts	215 / 65 / 16 / 98 / H /	3,3 mm	Bridgestone	All season
Achterzijde	Links	215 / 65 / 16 / 98 / H /	2,4 mm	Bridgestone	All season
	Rechts	215 / 65 / 16 / 98 / H /	4,6 mm	Bridgestone	All season

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig

Deksel/Dop, Ontbreekt, Vervangen



Deurframe V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Kofferklep, Roest / Corrosie, Herstellen en spuiten (compleet)

