



MAZDA CX-30: J546KK

Chassisnummer:	JMZDM6WH600150052	Versie:	SKYACTIV-X 180 Luxury
1ste tenaamstelling:	29/08/2020	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	94677	Kilowatt:	132
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Soul Red Crystal Metallic
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Hybride Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren V	
Elect. ramen V		Parkeersensoren A	
Elect. ramen A		Type trekhaak	Trekhaak vast
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding leder		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						2.5
Bandenprofiel diepte V R						2.0
Bandenprofiel diepte A L						4.0
Bandenprofiel diepte A R						2.5
Bandenmaat V L						215/55 R 18 95 H
Bandenmaat V R						215/55 R 18 95 H
Bandenmaat A L						215/55 R 18 95 H
Bandenmaat A R						215/55 R 18 95 H
Type band V L						Zomer
Type band V R						Zomer
Type band A L						Zomer
Type band A R						Zomer
Bandenmerk V						255
Bandenmerk V R						255
Bandenmerk A L						255
Bandenmerk A R						255
Voorzijde	Links	215 / 55 / 18 / 95 / H /	2,5 mm	Bridgestone	Zomer	
	Rechts	215 / 55 / 18 / 95 / H /	2,0 mm	Bridgestone	Zomer	
Achterzijde	Links	215 / 55 / 18 / 95 / H /	4,0 mm	Bridgestone	Zomer	
	Rechts	215 / 55 / 18 / 95 / H /	2,5 mm	Bridgestone	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig

Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Motorkap, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

