



MAZDA MX-30: L668RJ

Chassisnummer:	JMZDR1WBJ00118092	Versie:	E-SKYACTIV 145 Comfort auto
1ste tenaamstelling:	15/07/2021	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	7829	Kilowatt:	107
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Soul Red Crystal Metallic 3-tone
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Electrisch		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren V	
Elect. ramen V		Parkeersensoren A	
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Type trekhaak	Geen trekhaak
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map	Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type stoelbekleding	Stoelbekleding deels leder		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type
Bandenprofiel diepte V L					5.7
Bandenprofiel diepte V R					5.5
Bandenprofiel diepte A L					6.0
Bandenprofiel diepte A R					6.0
Bandenmaat V L					215/55 R 18 95 H
Bandenmaat V R					215/55 R 18 95 H
Bandenmaat A L					215/55 R 18 95 H
Bandenmaat A R					215/55 R 18 95 H
Type band V L					Zomer
Type band V R					Zomer
Type band A L					Zomer
Type band A R					Zomer
Bandenmerk V					255
Bandenmerk V R					255
Bandenmerk A L					255
Bandenmerk A R					255
Voorzijde	Links	215 / 55 / 18 / 95 / H /	5,7 mm	Bridgestone	Zomer
	Rechts	215 / 55 / 18 / 95 / H /	5,5 mm	Bridgestone	Zomer
Achterzijde	Links	215 / 55 / 18 / 95 / H /	6,0 mm	Bridgestone	Zomer
	Rechts	215 / 55 / 18 / 95 / H /	6,0 mm	Bridgestone	Zomer

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	1	
Aantal laadkabels (snelladen)	1	
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	
Totale kosten excl. BTW		0
Storing, Geen of slechte werking, Diagnose		0,00



Scherm V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Bumper A, Kras(sen), Vervangen

0,00



Dak, Chemische schade, Polijsten

0,00

