



Mazda mazda_6 Sedan FL'18: H710JJ

N° Chassis:	JMZGL621691717655	Version:	6 2.2D 150 Comfort
1ère MEC:	21/02/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	180448	Puissance KW:	110
Type carrosserie:		Stationnement	nog parkeren
Boîte:	MAN 6 VIT		
Transmission:	Avant		
Carburant:	Diesel		
Nombre appuis-têtes	5		

Options

Nbre clés total	2	Equipement téléphone
GPS		Accoudoir central AV
Stockage GPS		Phares Xenon/LED/Laser
Stockage GPS	HD	
Radio multimedia		

Degré d'usure

225/55/17/101 V				
Pneus d'hiver:	AVG	Michelin: 4,6 mm	AVD	Michelin: 4 mm
	ARG	Michelin: 4,7 mm	ARD	Michelin: 6,4 mm
Profondeur de pneu AVG				4.6
Profondeur de pneu AVD				4.0
Profondeur de pneu ARG				4.7
Profondeur de pneu ARD				6.4
Taille de pneu AVG				225/55 R 17 101 V
Taille de pneu AVD				225/55 R 17 101 V
Taille de pneu ARG				225/55 R 17 101 V
Taille de pneu ARD				225/55 R 17 101 V
Type de pneu AVG				Hiver
Type de pneu AVD				Hiver
Type de pneu ARG				Hiver
Type de pneu ARD				Hiver
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Nbr câble de recharge (220V)	0
Nbr câble de recharge (recharge rapide)	0

Porte ARG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Bas de caisse ext G, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Montant de toit G, Eclat(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Boitier rétroviseur ext G, Griffe(s), Le - Remplacer et peindre



Capot, Eclat(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile AVD, Mauvaise réparation, LI - Réparer et peindre (complet)



Jante alum. AVD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Mauvaise réparation, LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARD, Mauvaise réparation, LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Griffe(s), 67 - Lustrage



Pavillon, Dégâts chimiques, LI - Réparer et peindre (complet)

