

Kenteken	J756FJ
Merk Model	Mazda 6 2.0 Skyactiv-G 121kW Comfort sportbreak
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	17-07-20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
02-06-25	161.848	Onderhoudsbeurt
02-06-25	161.848	Ruitenwischerblad(en) achterzijde
20-05-25	160.478	Vervanging band
25-06-24	127.144	Onderhoudsbeurt
03-06-24	125.558	APK
11-12-23	110.058	Bougie
11-12-23	110.058	Luchtfilter
11-12-23	110.058	Onderhoudsbeurt
11-12-23	110.058	Remschijf + blokken voor
11-12-23	110.058	Riem/ multiriem
11-12-23	110.058	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
11-07-23	96.722	Reparatie band(en)
17-04-23	89.732	Onderhoudsbeurt
04-10-22	73.246	Onderhoudsbeurt
04-10-22	73.246	Remblokken voorzijde
04-10-22	73.246	Remvloeistof
31-08-22	69.422	Reparatie band(en)
08-07-22	62.698	Vervanging band
28-04-22	56.498	Luchtfilter
28-04-22	56.498	Onderhoudsbeurt
28-04-22	56.498	Sleutelbatterij
13-09-21	38.803	Onderhoudsbeurt
08-01-21	16.270	Onderhoudsbeurt