

Kenteken	J337ZG
Merk Model	Mazda CX-5 2.0 skyactiv-G 121kW Style Selected
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	09-11-20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
10-09-25	178.241	Vervanging band
11-08-25	174.302	Reparatie band(en)
07-07-25	168.691	Uitlijnen voor en achterwielen
16-04-25	159.931	Onderhoudsbeurt
16-04-25	159.931	Remblokken voorzijde
16-04-25	159.931	Riem/ multiriem
16-04-25	159.931	Ruitenwischerblad(en) achterzijde
16-04-25	159.931	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
16-04-25	159.931	Sleutelbatterij
30-09-24	140.807	APK
30-09-24	140.807	Onderhoudsbeurt
30-09-24	140.807	Remschijf + blokken voor
11-09-24	138.679	Reparatie band(en)
04-07-24	129.019	Remblokken voorzijde
17-04-24	120.931	Bougie
17-04-24	120.931	Luchtfilter
17-04-24	120.931	Onderhoudsbeurt
17-04-24	120.931	Sleutelbatterij
13-11-23	101.891	Onderhoudsbeurt
16-06-23	83.662	Onderhoudsbeurt
16-06-23	83.662	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
07-11-22	60.839	Luchtfilter
07-11-22	60.839	Onderhoudsbeurt
07-11-22	60.839	Remblokken voorzijde
13-05-22	41.586	Onderhoudsbeurt
13-05-22	41.586	Remvloeistof
26-11-21	28.000	Sleutelbatterij
02-09-21	21.170	Onderhoudsbeurt