

Inspection Protocol



NISSAN X-TRAIL E-4ORCE, 214HK, 2024

Vehicle information

License plate	GLJ67Z	Inspected by	A.H.
Year model	2024	Date of inspection	2025-05-16
Manuf. year/month	2023-09	City	Falkenberg
First day in traffic	2024-01	Keys	2
Colour	Svart	Service book	Ja
Mileage	19 800 km	Latest service	2024-11-05
Fuel	Bensin	Mileage at the latest service	15 560 km
Transmission	Automat	Summer tires	19" alu-fälg 6/6/6/6
Engine effect	157 kW	Winter tires	alu-fälg odubbat 7/7/7/7

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Door, Rear right	Paint retouch traces		-
Tak, Tak	Chip		60 €
Total excl. VAT			60 €

Service occasions

1500-MIL

Images

[See all images in large format](#)


















8. REGISTRERING AV PERIODISK UNDERHÅLLSSERVICE

Härmed intygas att arbetet som anges i underhållsschemat i denna instruktionsbok är avslutat. Periodiskt underhåll ska antingen vid de tider eller körsträckor som anges i instruktionsboken, beroende på vilket som inträffar först. Alla protokoll ska överlämnas tillsammans med fordonet om det byter ägare.

TYP AV SERVICE	MÄTARSTÄLLNING VID SERVICE	SERVICEDATUM	SERVICEVERKSTADENS STÄMPEL
12 mån	15565 miles km	05-11-24 dag - månad - år	 Aukt. serviceverkstad #150108 Hedin Helsingborg Bil AB Kardamvägen 6, Varberg Tel: 0340-62 83 95 
Nästa SERVICE	24 mån	05-11-25 dag - månad - år	
TYP AV SERVICE	MÄTARSTÄLLNING VID SERVICE	SERVICEDATUM	SERVICEVERKSTADENS STÄMPEL
Nästa SERVICE			
TYP AV SERVICE	MÄTARSTÄLLNING VID SERVICE	SERVICEDATUM	SERVICEVERKSTADENS STÄMPEL
Nästa SERVICE			
CHASSINUMMER (VIN)			

18













Dörr Höger bak Lackbättring



Tak Tak Stenskott 800 kr





