

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DR46755	Stelnummer	JSAAZCA3S00513381		
Mærke	SUZUKI	Model	SWIFT	Version	1,2 Hybrid 5-dørs
Karosseritype	Hatchback	Farve	Sort	Reg. dato	28-06-2021
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	38161	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7031250

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Bridgestone	185/55-16	06 mm	Sommer
Venstre, Bag	Bridgestone	185/55-16	06 mm	Sommer
Højre, Bag	Bridgestone	185/55-16	06 mm	Sommer
Højre, For	Bridgestone	185/55-16	05 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------


Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag	K3
#2	Fælge	Venstre, For	Ridset	K4
#3	V. fordør	Dør	Lak fejl	K4
#4	H. panel	Indstigning Venstre For	Ridser	K4
#5	H. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K3
#6	H. bagdør	Dør	Lak fejl	K3
#7	H. fordør	Dør	Ridser	K4
#8	H. panel	Indstigning Højre For	Ridser	K3
#9	Fælge	Højre, Bag	Ridset	K3
#10	Fælge	Højre, For	Ridset	K4
#11	H. forskærm	Skærm	Ridser	K4



1

Sted Motorhjem
 Del Hjelm
 Type Stenslag



1A

Sted Motorhjem
 Del Hjelm
 Type Stenslag



2

Sted Fælge
 Del Venstre, For
 Type Ridset




2A

Sted Fælge
 Del Venstre, For
 Type Ridset



3

Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Lak fejl



3A

Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Lak fejl




3B

Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Lak fejl



4

Sted H. panel
 Del Indstigning Venstre For
 Type Ridser



4A

Sted H. panel
 Del Indstigning Venstre For
 Type Ridser



5

Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



5A

Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



6

Sted H. bagdør
Del Dør
Type Lak fejl



6A

Sted H. bagdør
Del Dør
Type Lak fejl




7

Sted H. fordør
Del Dør
Type Ridser



7A

Sted H. fordør
Del Dør
Type Ridser



8

Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Ridser



8A

Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Ridser



9

Sted Fælge
Del Højre, Bag
Type Ridset




9A
 Sted Fælge
 Del Højre, Bag
 Type Ridset



10
 Sted Fælge
 Del Højre, For
 Type Ridset



10A
 Sted Fælge
 Del Højre, For
 Type Ridset



11
 Sted H. forskærm
 Del Skærm
 Type Ridser



11A
 Sted H. forskærm
 Del Skærm
 Type Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl