



## Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000906625-IT867	Numero di contratto:
Targa:	GS852JS	

### Dati del veicolo

#### Toyota Yaris cross

Numero di telaio:	JTDKBABB90A258115	Chilometraggio Rivelato:	37779 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	12.03.2026 /	Data e luogo Perizia:	12.03.2026 Decimomannu
Vernice:	Bianco	Tipo di vernice:	Pastello monostrato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Multicolore		

### Valutazione dei danni



- 1.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 2.) cerchione posteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 3.) parafrango anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 4.) spoiler paraurti posteriore | Rotto

#### commento/riferimento:

riferimento: varie spie accese, auto sporca esternamente

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. paraurti posteriore  
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore  
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore  
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore  
Graffio/Rigature



2. cerchione posteriore - sinistro  
Graffio/Rigature



2. cerchione posteriore - sinistro  
Graffio/Rigature



3. parafango anteriore - sinistro  
Graffio/Rigature



3. parafango anteriore - sinistro  
**Graffio/Rigature**



3. parafango anteriore - sinistro  
**Graffio/Rigature**



4. spoiler paraurti posteriore  
**Rotto**



4. spoiler paraurti posteriore  
**Rotto**