



Toyota Aygo FL'18: NG487R

N° Chassis:	JTDKGNCE00N226112	Version:	Aygo 1.0 VVT-i x-fun 5D HB 51K
1ière MEC:	20/01/2017	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	100135	Puissance KW:	53
Type carrosserie:		Stationnement	park
Boîte:	MAN 5 VIT		
Transmission:	Avant		
Carburant:	Essence		
Nombre appuis-têtes	4		
Certificat de Conformité	Non		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages
Radio multimedia		


Degré d'usure

165/65/14/79 T				
Pneus d'été:	AVG	Continental: 4,7 mm	AVD	Continental: 4,6 mm
	ARG	Continental: 4,7 mm	ARD	Continental: 4,2 mm
Profondeur de pneu AVG				4.7
Profondeur de pneu AVD				4.6
Profondeur de pneu ARG				4.7
Profondeur de pneu ARD				4.2
Taille de pneu AVG				165/65 R 14 79 T
Taille de pneu AVD				165/65 R 14 79 T
Taille de pneu ARG				165/65 R 14 79 T
Taille de pneu ARD				165/65 R 14 79 T
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				256
Marque de pneu AVD				256
Marque de pneu ARG				256
Marque de pneu ARD				256

Matériel de secours

Nbr câble de recharge (normal)	0
Nbr câble de recharge (recharge rapide)	0

Intérieur, Tache, Nettoyer



Aile AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Cadre de porte ARG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (partiel.)



Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Capot, Dégâts chimiques, 67 - Lustrage



Pavillon, Dégâts chimiques, 67 - Lustrage

