

Voertuig gegevens

Chassisnr.	JTDKGNCE0 0N498546	Merk	TOYOTA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G3-18-VX	Model	Aygo 1.0 VVT-i ActieAuto 5d x-fun HPL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	27-12-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Rood Lak
Km stand	79 243 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	13-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Hankook 165/65/14 Zomer 7.0 mm		Hankook 165/65/14 Zomer 7.0 mm	
Continental 165/65/14 Zomer 4.0 mm		Continental 165/65/14 Zomer 4.0 mm	

Exterieur schade

2		Onderdeel	Portier	4		Onderdeel	Scherf
		Positie	Linksachter			Positie	Rechtsachter
		Type	Deuk			Type	Deuk
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Smart Repair

5



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Rechtsachter

Deuk

Diameter (mm) > 20

Herstellen

6



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Dak

-

Deuk met lakschade

-

Herstellen

Interieur schade

1



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

3



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen