


Voertuig gegevens

Chassisnr.	JTDKGN3 0N353260	Merk	TOYOTA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	SR-84-2F	Model	Aygo 1.0 VVT-i ActieAuto 5d x-fun APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	01-06-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Rood Lak
Km stand	42 800 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	01-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Kofferafdekking	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel	✓

Banden

Continental 165/65/14 Zomer 5.0 mm		Continental 165/65/14 Zomer 4.5 mm	
Continental 165/65/14 Zomer 6.5 mm		Continental 165/65/14 Zomer 6.5 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel	Bumper	2		Onderdeel	Portier
		Positie	Rechtsvoor			Positie	Rechtsachter
3		Type	Kras	4		Type	Deuk met lakschade
		Omvang	Lengte (cm) > 10			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Herstellen
		Onderdeel	Scherf			Onderdeel	Bumper
		Positie	Rechtsachter			Positie	Achter
		Type	Deuk met lakschade			Type	Kras
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Lengte (cm) > 10
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Herstellen

5



Onderdeel	Scherp
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

6



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

7



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen