

Voertuig gegevens

Chassisnr.	JTDKGN3C3 0N503724	Merk	TOYOTA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H9-83-FJ	Model	Aygo 1.0 VVT-i x-fun 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	16-01-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	123 889 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	18-08-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Yokohama 165/65/14 T Zomer 1.0 mm



Yokohama 165/65/14 T Zomer 1.0 mm



Continental 165/65/14 T Zomer 6.0 mm

Continental 165/65/14 T Zomer 6.0 mm

Exterieur schade

3



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

4



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

5



Onderdeel	Dorpel
Positie	Rechts
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

Interieur schade

1



Onderdeel	Stoelzitting stof
Positie	Linksvoor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

2



Onderdeel	Stoelzitting stof
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen