



Toyota Aygo FL'18: RR839J

N° Chassis:	JTDKGN60N317434	Version:	Aygo 1.0 VVT-i x-play
1ière MEC:	30/04/2018	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	68998	Puissance KW:	51
Type carrosserie:		Stationnement	nvt
Boîte:	MAN 5 VIT		
Transmission:	Avant		
Carburant:	Essence plomb		
Nombre appuis-têtes	2		
Certificat de Conformité	Non		

Options

Nbre clés total	2	Equipement téléphone
Radio multimedia		Cache bagages

Pneu

	165/60/15/77 H			
Pneus d'été:	AVG	Continental: 5,4 mm	AVD	Continental: 5,6 mm
	ARG	Continental: 4,2 mm	ARD	Continental: 3,6 mm
Profondeur de pneu AVG				5.4
Profondeur de pneu AVD				5.6
Profondeur de pneu ARG				4.2
Profondeur de pneu ARD				3.6
Taille de pneu AVG				165/60 R 15 77 H
Taille de pneu AVD				165/60 R 15 77 H
Taille de pneu ARG				165/60 R 15 77 H
Taille de pneu ARD				165/60 R 15 77 H
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				256
Marque de pneu AVD				256
Marque de pneu ARG				256
Marque de pneu ARD				256

Matériel de secours

Nbr cable de recharge (220V)	0
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	0

Enjoliveur de roue AVG, Griffes(s), E - Remplacer



Enjoliveur de roue ARG, Griffes(s), E - Remplacer



Aile AVG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV, Mauvaise réparation, LI - Réparer et peindre (complet)



Enjoliveur de roue AVD, Griffe(s), E - Remplacer



Porte ARD, Mauvaise réparation, LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARD, Mauvaise réparation, LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Antenne, Cassé, E - Remplacer

