

Voertuig gegevens

Chassisnr.	JTDKGNEC6 0N326179	Merk	TOYOTA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	SG-50-5P	Model	Aygo 1.0 VVT-i ActieAuto 5d x-fun APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	29-03-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Wit Lak
Km stand	73 546 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	01-04-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Yokohama 165/65/14 Zomer 4.0 mm			Yokohama 165/65/14 Zomer 4.0 mm	
Yokohama 165/65/14 Zomer 6.0 mm			Yokohama 165/65/14 Zomer 4.0 mm	

Exterieur schade

2		Onderdeel: Achterklep bovenzijde Positie: - Type: Chemische afzetting Omvang: - Bewerking: Forfait herstelling	3		Onderdeel: Bumper Positie: Achter Type: Steenslag Omvang: Lengte (cm) > 10 Bewerking: Ter info
4		Onderdeel: Portier Positie: Rechtsachter Type: Deuk Omvang: Diameter (mm) > 20 Bewerking: Smart Repair	5		Onderdeel: Bumper Positie: Voor Type: Kras Omvang: Lengte (cm) > 10 Bewerking: Herstellen

6		Onderdeel	Motorkap
		Positie	-
		Type	Chemische afzetting
		Omvang	-
		Bewerking	Forfait herstelling
7		Onderdeel	Dak
		Positie	-
		Type	Chemische afzetting
		Omvang	-
		Bewerking	Forfait herstelling

Interieur schade

1		Onderdeel	Reiniging interieur
		Positie	Centraal
		Type	Vuil
		Omvang	-
		Bewerking	Reinigen