

Voertuig gegevens

Chassisnr.	JTDKGNCE6 0N357481	Merk	TOYOTA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	TF-41-2F	Model	Aygo 1.0 VVT-i x-fun 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	21-08-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Wit Lak
Km stand	44 934 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	03-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel	✓
Reservesleutel	✗

Banden

Michelin 165/65/14 All seasons 4.0 mm		Michelin 165/65/14 All seasons 4.5 mm	
Goodyear 165/65/14 All seasons 5.0 mm		Vredestein 165/65/14 All seasons 4.5 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel	Wieldop 16"	2		Onderdeel	Scherm
		Positie	Rechtsvoor			Positie	Linksvoor
		Type	Ontbrekend			Type	Deuk met lakschade
		Omvang	-			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Ter info			Bewerking	Herstellen


3		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Reflector Linksvoor Gebroken - Vervangen	4		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Linksvoor Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen
6		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Dakstijl Links Deuk Diameter (mm) > 20 Smart Repair	7		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Linksachter Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen
8		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Dorpel Links Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen	9		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Schermbord Linksachter Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen
10		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Bumper Achter Gebroken - Vervangen	11		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Bumper ongespoten Achter Gebroken - Vervangen
12		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Schermbord Rechtsachter Deuk Diameter (mm) > 20 Smart Repair	13		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Rechtsachter Kras - Herstellen
14		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Bumper Voor Gebroken - Vervangen	15		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Bumper ongespoten Voor Gebroken - Vervangen
16		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Motorcap - Deuk Diameter (mm) > 20 Smart Repair	17		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Dak - Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen

5



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

18



Onderdeel	Reservesleutel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen