

Voertuig gegevens

Chassisnr.	JTDKGNCE6 0N357481	Merk	TOYOTA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	TF-41-2F	Model	Aygo 1.0 VVT-i x-fun 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	21-08-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Wit Lak
Km stand	44 934 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	03-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel	✓
Reservesleutel	✗

Banden

Michelin 165/65/14 All seasons 4.0 mm		Michelin 165/65/14 All seasons 4.5 mm	
Goodyear 165/65/14 All seasons 5.0 mm		Vredestein 165/65/14 All seasons 4.5 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel	Wieldop 16"	2		Onderdeel	Scherm
		Positie	Rechtsvoor			Positie	Linksvoor
		Type	Ontbrekend			Type	Deuk met lakschade
		Omvang	-			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Ter info			Bewerking	Herstellen

3



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Reflector

Linksvoor

Gebroken

-

Vervangen

4



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Linksvoor

Deuk met lakschade

Diameter (mm) > 20

Herstellen

6



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Dakstijl

Links

Deuk

Diameter (mm) > 20

Smart Repair

7



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Linksachter

Deuk met lakschade

Diameter (mm) > 20

Herstellen

8



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Dorpel

Links

Deuk met lakschade

Diameter (mm) > 20

Herstellen

9



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Linksachter

Deuk met lakschade

Diameter (mm) > 20

Herstellen

10



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Bumper

Achter

Gebroken

-

Vervangen

11



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Bumper ongespoten

Achter

Gebroken

-

Vervangen

12



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Rechtsachter

Deuk

Diameter (mm) > 20

Smart Repair

13



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Rechtsachter

Kras

-

Herstellen

14



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Bumper

Voor

Gebroken

-

Vervangen

15



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Bumper ongespoten

Voor

Gebroken

-

Vervangen

16



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Motorakap

-

Deuk

Diameter (mm) > 20

Smart Repair

17



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Dak

-

Deuk met lakschade

Diameter (mm) > 20


Herstellen

5



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

18



Onderdeel	Reservesleutel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen