



TOYOTA Aygo: N476KJ			
Chassisnummer:	JTDKGNEC70N671415	Versie:	1.0 VVT-i x-play
1ste tenaamstelling:	16/11/2021	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	79745	Kilowatt:	53
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Midnight Black (metallic)
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	4		

Opties			
Totaal aantal sleutels	2	Carkit	
Elect. ramen V		Type trekhaak	Geen trekhaak
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type navigatiesysteem	Geen navigatiesysteem		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco manueel		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Banden							
Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type		
		Bandenprofiel	diepte V L				5.4
		Bandenprofiel	diepte V R				5.3
		Bandenprofiel	diepte A L				4.8
		Bandenprofiel	diepte A R				3.6
		Bandenmaat	V L			165/60 R 15 77 H	
		Bandemaat	V R			165/60 R 15 77 H	
		Bandenmaat	A L			165/60 R 15 77 H	
		Bandenmaat	A R			165/60 R 15 77 H	
		Type band	V L			Zomer	
		Type band	V R			Zomer	
		Type band	A L			Zomer	
		Type band	A R			Zomer	
		Bandenmerk	V			2481	
		Bandenmerk	V R			2481	
		Bandenmerk	A L			256	
		Bandenmerk	A R			256	
Voorzijde	Links	165 / 60 / 15 / 77 / H /	5,4 mm	Yokohama	Zomer		
	Rechts	165 / 60 / 15 / 77 / H /	5,3 mm	Yokohama	Zomer		
Achterzijde	Links	165 / 60 / 15 / 77 / H /	4,8 mm	Continental	Zomer		
	Rechts	165 / 60 / 15 / 77 / H /	3,6 mm	Continental	Zomer		

Hulpmateriaal	
Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig
Totale kosten excl. BTW	0
Interieur, Vlek, Reinigen	0,00




Scherf V L, Kras(sen), Polijsten

0,00



Scherf A L, Kras(sen), Polijsten

0,00



Deur V L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Motorkap, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Bumper A bekleding, Vervormd / Geforceerd, Smartrepair

0,00



Dak, Chemische schade, Polijsten

0,00



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00

