

Voertuiggegevens

Merk **TOYOTA** Kentekenplaat **N476KJ**
 Model **Aygo** 1e **16/11/2021**
 tenaamstelling
 Versie **1.0 VVT-i x-play**
 Chassisnummer **JTDKGNCE70N671415**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **79745**

Datum & plaats van inspectie

Datum 16/07/2025 12:08:35
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				866,85	-260,05	606,80
63170568	Deur V L	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)	545,25	-163,57	381,68
63170565	Interieur	Vlek	Reinigen	185,90	-55,77	130,13
63170571	Bumper A bekleding	Vervormd / Geforceerd	Smartrepair	102,70	-30,81	71,89
63170573	Carrosserie	Niet origineel	Ontstickeren klein	33,00	-9,90	23,10
63213869	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
63170567	Scherf A L	Kras(sen)	Polijsten		Niet doorbelast	
63170572	Dak	Chemische schade	Polijsten		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	866,85 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-260,05 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	606,80 €

Schades zonder groep

63170568 Deur V L

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)



63170565 Interieur

Vlek

Reinigen



63170571 Bumper A bekleding

Vervormd / Geforceerd

Smartrepair



63170573 Carrosserie

Niet origineel

Ontstickeren klein



63213869 Bumper V

Kras(sen)


Herstellen en spuiten (compleet)



63170567 Scherm A L

Kras(sen)

Polijsten



63170572

Dak

Chemische schade

Polijsten

