

Voertuig gegevens

Chassisnr.	JTDKGNCE9 0N356647	Merk	TOYOTA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	TF-42-0F	Model	Aygo 1.0 VVT-i x-fun 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	21-08-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Wit Lak
Km stand	49 345 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	03-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Sleutel	✗

Banden

Michelin 165/65/14 All seasons 4.0 mm			Michelin 165/65/14 All seasons 3.5 mm	
Vredestein 165/65/14 All seasons 6.0 mm			Vredestein 165/65/14 All seasons 5.5 mm	

Exterieur schade

3		Onderdeel	Dakstijl	4		Onderdeel	Instaplaat
		Positie	Links			Positie	Achter
		Type	Deuk			Type	Chemische afzetting
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	-
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Forfait herstelling

5



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

●

●

●

6



Onderdeel

Scherf

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

●

●

●

7



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

●

●

8



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

●

●

●

●

9



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

●

●

Interieur schade

1



Onderdeel	Sleutel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

2



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen