

Voertuig gegevens

Chassisnr.	JTDKGNCE9 0N356647	Merk	TOYOTA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	TF-42-0F	Model	Aygo 1.0 VVT-i x-fun 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	21-08-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Wit Lak
Km stand	49 345 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	03-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Sleutel	✗

Banden

Michelin 165/65/14 All seasons 4.0 mm			Michelin 165/65/14 All seasons 3.5 mm	
Vredestein 165/65/14 All seasons 6.0 mm			Vredestein 165/65/14 All seasons 5.5 mm	

Exterieur schade

3		Onderdeel	Dakstijl	4		Onderdeel	Instaplaat
		Positie	Links			Positie	Achter
		Type	Deuk			Type	Chemische afzetting
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	-
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Forfait herstelling

5



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

6



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

8



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

9



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

Interieur schade

1



Onderdeel

Sleutel

Positie

-

Type

Ontbrekend

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

2



Onderdeel

Reiniging interieur

Positie

Voor

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen