



LEXUS IS: G652SK

Chassisnummer:	JTHBH5D2005075048	Versie:	300h Hybrid Edition 30
1ste tenaamstelling:	22/11/2019	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	153671	Kilowatt:	164
Carrosserie uitvoering:	Sedan	Kleur carrosserie	Zwart
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Hybride Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	4		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren V	
Elect. ramen V		Parkeersensoren A	
Elect. ramen A		Type trekhaak	Trekhaak afneembaar
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Type kofferaddekking	N.v.t.
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding leder		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						6.8
Bandenprofiel diepte V R						6.8
Bandenprofiel diepte A L						5.7
Bandenprofiel diepte A R						5.8
Bandenmaat V L					225/45 R 17 91 W	
Bandemaat V R					225/45 R 17 91 W	
Bandenmaat A L					225/45 R 17 91 W	
Bandenmaat A R					225/45 R 17 91 W	
Type band V L					Zomer	
Type band V R					Zomer	
Type band A L					Zomer	
Type band A R					Zomer	
Bandenmerk V					259	
Bandenmerk V R					259	
Bandenmerk A L					259	
Bandenmerk A R					259	
Voorzijde	Links	225 / 45 / 17 / 91 / W /	6,8 mm	Goodyear	Zomer	
	Rechts	225 / 45 / 17 / 91 / W /	6,8 mm	Goodyear	Zomer	
Achterzijde	Links	225 / 45 / 17 / 91 / W /	5,7 mm	Goodyear	Zomer	
	Rechts	225 / 45 / 17 / 91 / W /	5,8 mm	Goodyear	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig

Totale kosten excl. BTW	0
Velg V L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00



Velg A L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	0,00
---	------



Deur A L, Roest / Corrosie, Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	0,00
--	------



Handgreep buiten V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Motorkap, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Velg A R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------





Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Kofferklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	0,00
---	------



Dak, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
--	------

