

Voertuiggegevens

Merk **LEXUS** Kentekenplaat **L067RP**
 Model **RX** 1e **29/07/2021**
 Versie **RX 450h Hybrid AWD Executive Line**
 Chassisnummer **JTJBGMC702073741**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **122891**

Datum & plaats van inspectie

Datum **23/07/2025 14:04:58**
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				876,24	-262,87	613,37
63463806	Dak	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	876,24	-262,87	613,37
63463803	Scherp A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
63463805	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
63463796	Interieur	Vuil	Reinigen		Niet doorbelast	
63463802	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
63463797	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
63463798	Velg A L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
63463801	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	876,24 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-262,87 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	613,37 €

Schades zonder groep

63463806 Dak Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63463803 Scherm A R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63463805 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63463796 Interieur Vuil Reinigen



63463802 Deur V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63463797 Deur V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)





63463798

Velg A L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



63463801

Velg V R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

