



## Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12053971
Berichtsnummer :	0000000848593-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	M-AE 1757E		

### Fahrzeugdaten

#### Toyota RAV4 .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>JTMGBRFV00D028115</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>130074 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>08.06.2021 / 2021</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>26.06.2025 Muecke Atzenhain</b>
Fahrzeugart:	<b>SUV</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>501//3AOT</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6</b>
Getriebe Art:	<b>automatic</b>	Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Hubraum / Leistung:	<b>2487 ccm / 136 kW (185 PS)</b>	Antriebsart:	<b>Allrad</b>
Lackfarbe:	<b>Blau</b>	Lackart:	<b>Metallic</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Polster Art:	<b>Leder</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>
Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>235/55/R19/105 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>235/55/R19/105 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>235/55/R19/105 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>235/55/R19/105 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>235/55/R19/105 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>235/55/R19/105 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>235/55/R19/105 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>235/55/R19/105 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich  
Krefelder Str. 297  
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Serienausstattung

- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSC)
- Antriebsart Allradantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektromotor vorn 134 kW / hinten 40 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System Berganfahrkontrolle (HAC)
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive
- HV-Batterie (Lithium-Ionen)
- Isofix-Kindersitz-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 2,5 Ltr. - 136 kW 16V Hybrid
- Park-Assistent Intelligent Park Assist
- Radstand 2690 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Ablagetasche an Beifahrersitzlehne
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System 2.Sitzreihe
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Nebelscheinwerfer
- Projektor-Scheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzheizung hinten
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Tagfahrlicht LED

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Toyota Safety Sense</li><li>• Verglasung hinten abgedunkelt</li><li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn</li><li>• Wärmeschutzverglasung getönt</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li><li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten</li><li>• Wegfahrsperrre</li><li>• Rücksitzlehnhen neigungsverstellbar</li></ul> |
|---|--|

#### Sonderausstattung

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Metallic-Lackierung</li><li>• Technik-Paket</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Style-Paket</li></ul> |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden

	<b>Karosserie außen</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
1.	Motorhaube Kratzer Ab 60mm
2.	Stoßfänger Vorne Kratzer
3.	Tür Vorne - Links Kratzer
4.	Türeinstieg Vorne - Links Kratzer
5.	Tür Hinten - Links Kratzer
6.	Türeinstieg Hinten - Links Kratzer
7.	Stoßfänger Hinten Kratzer
8.	Heckklappe Kratzer
9.	Tür Hinten - Rechts Kratzer
10.	Türeinstieg Hinten - Rechts Kratzer
11.	Tür Vorne - Rechts Kratzer
	<b>Sonstiges</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
12.	Motorabdeckung Beschädigt
13.	Sitz Vorne Links Lehne Gebrauchsspuren
14.	Wartungsnachweis Fehlt

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

## Bilddokumentation



Vorne links




Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Felgen



Schlüssel



Motorraum



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube  
Kratzer Ab 60mm



1. Motorhaube  
Kratzer Ab 60mm



1. Motorhaube  
Kratzer Ab 60mm



1. Motorhaube  
Kratzer Ab 60mm



2. Stoßfänger Vorne  
Kratzer



3. Tür Vorne - Links  
Kratzer



4. Türeinstieg Vorne - Links  
Kratzer



4. Türeinstieg Vorne - Links  
Kratzer



5. Tür Hinten - Links  
Kratzer



5. Tür Hinten - Links  
Kratzer



6. Türeinstieg Hinten - Links  
Kratzer



6. Türeinstieg Hinten - Links  
Kratzer



6. Türeinstieg Hinten - Links  
Kratzer



7. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



7. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



7. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



7. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



8. Heckklappe  
Kratzer




9. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer



9. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer



10. Türeinstieg Hinten - Rechts  
Kratzer



11. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer



12. Motorabdeckung  
Beschädigt



13. Sitz Vorne Links Lehne  
Gebrauchsspuren