

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/07/09

Plate Number **H1-63-VJ**
 Make **HYUNDAI**
 Model **KONA**
 Vehicle Description **1.0 T-GDI ActieAuto 5d Comfort APL**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2023/06/05	0 KM	damage	Ruit Ruitreductie Z	Keuze MLA niet repareren,
2025/04/29	50580 KM	repair	Accu - versleten - Vervangen	Vakgarage Lennaerts Roermond,
2024/07/03	42581 KM	repair	60.000 Km - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Koplamp unit - NVT - Afstellen Luchtfilter - versleten - Vervangen Riem/multiriem - versleten - Vervangen Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Vakgarage Lennaerts Roermond, - Vakgarage Lennaerts Roermond, - Vakgarage Lennaerts Roermond, - Vakgarage Lennaerts Roermond, - Vakgarage

				Lennaerts Roermond, , • Vakgarage Lennaerts Roermond, , • Vakgarage Lennaerts Roermond, ,
2023/06/26	32263 KM	repair	• 45.000 Km - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Remvloeistof - versleten - Vervangen	• Vakgarage Lennaerts Roermond, , • Vakgarage Lennaerts Roermond, , • Vakgarage Lennaerts Roermond, ,
2022/07/01	20262 KM	repair	• 30.000 Km - NVT - Uitvoeren	• Opel Hekkert Roermond, ,
2022/02/10	15927 KM	repair	• Bandvervanging - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2021/05/21	10373 KM	repair	• 15.000 Km - NVT - Uitvoeren	• Opel Hekkert Roermond, ,