

Kenteken	2AQD370
Merk Model	Hyundai Santa Fe Shine 1.6T-GDi PHEV 180pk/cv 5p 4WD Aut.
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	9/06/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
22/04/25	86.166	85000 km	Uitvoeren
22/04/25	86.166	bougie	Vervangen
22/04/25	86.166	luchtfilter interieur	Vervangen
22/04/25	86.166	oliezeef	Vervangen
24/04/24	69.610	68000 km	Uitvoeren
24/04/24	69.610	luchtfilter	Vervangen
24/04/24	69.610	luchtfilter interieur	Vervangen
24/04/24	69.610	oliezeef	Vervangen
6/04/24	69.025	banden	Uitvoeren
6/04/24	69.025	wiel balanceren	N.v.t.
21/02/23	44.378	35000 km	Uitvoeren
21/02/23	44.378	luchtfilter interieur	Vervangen
21/02/23	44.378	oliezeef	Vervangen
12/05/22	31.046	30000 km	Uitvoeren
12/05/22	31.046	halen en brengen	Uitvoeren
12/05/22	31.046	luchtfilter interieur	Vervangen
12/05/22	31.046	oliezeef	Vervangen
29/10/21	1.234	banden	Uitvoeren
29/10/21	1.234	wiel balanceren	N.v.t.