

Voertuiggegevens

Merk **KIA** Kentekenplaat **ZK905B**
 Model **Picanto** 1e **15/06/2019**
 tenaamstelling
 Versie **1.0 MPi 67pk 4-
 zits
 EconomyPlusLine
 14LM**
 Chassisnummer **KNAB2511AJT262279**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **71050**

Datum & plaats van inspectie

Datum 26/05/2025 8:17:05
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				C ex BTW	€ ex BTW	C ex BTW
Schades zonder groep				460,70	-138,21	322,49
6114973 1	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	460,70	-138,21	322,49
6114973 0	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6114972 6	Deur A L	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6114972 9	Voorruit	Steenslag	Glasherstel		Niet doorbelast	
6114972 7	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
6114972 8	Motorkap	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
 den Rijn, Netherlands


HERSTELKOSTEN	460,70 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-138,21 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	322,49 €

Schades zonder groep

61149731 Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



61149730 Velg V R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



61149726 Deur A L

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)



61149729 Voorruit

Steenslag

Glasherstel



61149727 Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61149728 Motorkap

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

