

Voertuiggegevens

Merk **KIA** Kentekenplaat **H066TG**
Model **Picanto** 1e **20/05/2020**
tenaamstelling
Versie **1.0 Mpi**
ComfortPlusLine 4
-zits
Chassisnummer **KNAB2511ALT587361**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **53498**

Datum & plaats van inspectie

Datum 23/05/2025 10:48:53

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

--