

Voertuiggegevens

Merk **KIA** Kentekenplaat **H960DR**
Model **Picanto** 1e **20/02/2020**
tenaamstelling
Versie **1.0 Mpi**
ComfortPlusLine 4
-zits
Chassisnummer **KNAB2511ALT593776**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **35769**

Datum & plaats van inspectie

Datum 23/05/2025 11:27:25

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				431,89	-129,57	302,32
61129858	Dorpel L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	431,89	-129,57	302,32
61121868	Instructieboek	Ontbreekt	Vervangen		Niet doorbelast	
61121871	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
61121869	Interieur	Vlek	Reinigen		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	431,89 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-129,57 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	302,32 €

Schades zonder groep

61129858 Dorpel L Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61121868 Instructieboek Ontbreekt Vervangen

61121871 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61121869 Interieur Vlek Reinigen

