



KIA Picanto: H960DR

Chassisnummer:	KNAB2511ALT593776	Versie:	1.0 Mpi ComfortPlusLine 4-zits
1ste tenaamstelling:	20/02/2020	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	35769	Kilowatt:	49
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Clear White (S)
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Uni
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	4		

Opties

Centrale deurvergrendeling	Carkit
Totaal aantal sleutels	2 Type kofferafdekking
Elect. ramen V	Hoedenplank aanwezig
Elect. ramen A	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof
Type airco	Airco manueel
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig
Type instructieboek	Instructieboek ontbreekt

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type
Bandenprofiel diepte V L					5.0
Bandenprofiel diepte V R					4.5
Bandenprofiel diepte A L					4.5
Bandenprofiel diepte A R					3.5
Bandenmaat V L					175/65 R 14 86 T
Bandenmaat V R					175/65 R 14 86 T
Bandenmaat A L					175/65 R 14 86 T
Bandenmaat A R					175/65 R 14 86 T
Type band V L					Zomer
Type band V R					Zomer
Type band A L					Zomer
Type band A R					Zomer
Bandenmerk V					2482
Bandenmerk V R					2482
Bandenmerk A L					2482
Bandenmerk A R					2482
Voorzijde	Links	175 / 65 / 14 / 86 / T /	5,0 mm	Kumho	Zomer
	Rechts	175 / 65 / 14 / 86 / T /	4,5 mm	Kumho	Zomer
Achterzijde	Links	175 / 65 / 14 / 86 / T /	4,5 mm	Kumho	Zomer
	Rechts	175 / 65 / 14 / 86 / T /	3,5 mm	Kumho	Zomer

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig

Instructieboek, Ontbreekt, Vervangen

No pictures to display

Interieur, Vlek, Reinigen



Deur V R, Deuk(en), Uitdeuken zonder spuiten



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dorpel L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

