



KIA Picanto: TX104X

Chassisnummer:	KNAB3511AJT303792	Versie:	1.0 MPi 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator
1ste tenaamstelling:	15/11/2018	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	58036	Kilowatt:	49
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Clear White
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Uni
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	4		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Type trekhaak	Geen trekhaak
Elect. ramen V		Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Elect. ramen A			
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco manueel		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
						4.8
						3.9
						5.2
						4.5
						175/65 R 14 86 T
						175/65 R 14 86 T
						175/65 R 14 86 T
						175/65 R 14 86 T
						Zomer
						Zomer
						Zomer
						Zomer
						2482
						2482
						2482
						2482
Voorzijde	Links	175 / 65 / 14 / 86 / T /	4,8 mm	Kumho	Zomer	
	Rechts	175 / 65 / 14 / 86 / T /	3,9 mm	Kumho	Zomer	
Achterzijde	Links	175 / 65 / 14 / 86 / T /	5,2 mm	Kumho	Zomer	
	Rechts	175 / 65 / 14 / 86 / T /	4,5 mm	Kumho	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Reservewiel aanwezig

Totale kosten excl. BTW	0
Interieur, Vlek, Reinigen	0,00




Scheren A L, Roest / Corrosie, Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Velg V L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Bumper V bekleding, Kras(sen), Vervangen	0,00
--	------



Motorkap, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Bumper V, Kras(sen), Polijsten	0,00
--------------------------------	------



Deur A R, Vervormd / Geforceerd, Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Scheren A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
--	------





Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Velg A R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Deur V R, Vervormd / Geforceerd, Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Dorpel R, Vervormd / Geforceerd, Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Deurframe A R, Vervormd / Geforceerd, Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	0,00
--	------



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Kofferklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------

