

Voertuiggegevens

Merk **KIA** Kentekenplaat **H655TR**
Model **Picanto** 1e **26/05/2020**
tenaamstelling
Versie **1.0 Mpi**
DynamicLine 4-
zits
Chassisnummer **KNAB3511ALT657267**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **20090**

Datum & plaats van inspectie

Datum 26/05/2025 11:12:09
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				460,70	-138,21	322,49
6116887 6	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	460,70	-138,21	322,49
6116887 5	Deur A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
6116887 1	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
6116887 4	Handgreep buiten V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6116887 2	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
6116887 3	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	460,70 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-138,21 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	322,49 €

Schades zonder groep

61168876 Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



61168875 Deur A R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61168871 Deur V L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61168874 Handgreep buiten V R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



61168872 Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61168873 Deur V R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

