



KIA Picanto: P449FH

Chassisnummer:	KNAB3518ANT899397	Versie:	1.0 DPi ComfortLine 4-zits
1ste tenaamstelling:	3/03/2022	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	78191	Kilowatt:	49
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Aurora black pearl
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	4		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Type trekhaak	Geen trekhaak
Elect. ramen V		Type kofferafdekking	Hoedenplank ontbreekt
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type navigatiesysteem	Geen navigatiesysteem		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco manueel		
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type
Bandenprofiel diepte V L					6.5
Bandenprofiel diepte V R					6.2
Bandenprofiel diepte A L					7.5
Bandenprofiel diepte A R					7.0
Bandenmaat V L					175/65 R 14 86 H
Bandenmaat V R					175/65 R 14 86 H
Bandenmaat A L					175/65 R 14 86 H
Bandenmaat A R					175/65 R 14 86 H
Type band V L					All-season
Type band V R					All-season
Type band A L					All-season
Type band A R					All-season
Bandenmerk V					256
Bandenmerk V R					256
Bandenmerk A L					256
Bandenmerk A R					256
Voorzijde	Links	175 / 65 / 14 / 86 / H /	6,5 mm	Continental	All season
	Rechts	175 / 65 / 14 / 86 / H /	6,2 mm	Continental	All season
Achterzijde	Links	175 / 65 / 14 / 86 / H /	7,5 mm	Continental	All season
	Rechts	175 / 65 / 14 / 86 / H /	7,0 mm	Continental	All season

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Noodwiel aanwezig

Wieldop V L, Kras(sen), Vervangen





Wieldop A L, Kras(sen), Vervangen



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Wieldop A R, Kras(sen), Vervangen



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Hoedenplank/Kofferafdekking, Ontbreekt, Vervangen



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Kofferklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Stoelbekleding rugleuning A L, Scheur, Smartrepair

