Inname rapport

Order nummer:	0000000859043-NL876
Inspectie locatie:	Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Inspectie datum:	08.08.2025
Kenteken:	N-031-PT

Voertuiggegevens

Kia EV6;Terreinwagen;Electric;Automatic;

VIN:	**KNAC381AFN5008586**	Kilometers gelezen:	**81453 km**
Eerste registratie / :	**01.12.2021 / 0**	Inspectie Datum / -plaats:	**08.08.2025 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE**
Soort voertuig:	**Auto**	Type voertuig:	**Stationwagen**
HSN/TSN:		Auto Rookvrij:	**Ja**
Staat buiten:	**3 - Gemiddeld**	Toestand Interieur:	**2 - Goed**

Schadebeoordeling



1.) meerdere delen poetsen | Gebruikssporen

commentaar/verwijzing:

Olieverlies: in orde; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: onderzocht Limited; Koppeling: Niet beschikbaar; Draaiende motor: in orde; Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;

△ CAR CONTROL CENTRE

Gebruikssporen

1. meerdere delen poetsen
Gebruikssporen - Aanvaardbaar

1. meerdere delen poetsen
Gebruikssporen - Aanvaardbaar

1. meerdere delen poetsen
Gebruikssporen - Aanvaardbaar

1. meerdere delen poetsen
Gebruikssporen - Aanvaardbaar

1. meerdere delen poetsen
Gebruikssporen - Aanvaardbaar

1. meerdere delen poetsen
Gebruikssporen - Aanvaardbaar

Overzicht foto's

Linksvoor

Rechtsvoor

Rechtsachter

Linksachter

Kofferruimte

Interieur

Interieur achter

Dashboardoverzicht

Kilometerstand

Middenconsole

Navigatie of radio

Versnellingspook



Documenten

Andere

Andere

Algemeen examen

Proefrit:	**Uitgevoerd beperkte** Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.

Overzicht van technisch onderzoek

Olieverlies:	in orde	✓			
Remsysteem:	onderzocht Limited	✓	**Koppeling:**	Niet beschikbaar	/
Draaiende motor:	in orde	✓	**Schokbreker:**	in orde	✓
Proefrit:	In orde	✓	**Transmissie:**	in orde	✓
Dashboardoverzicht:	in orde	✓			

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.