

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Röhm-Str. 64, 64293 Darmstadt

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Darmstadt
Otto-Röhm-Str. 64
64293 Darmstadt
Telefon 06151 / 95958-0
Fax 06151 / 95958-11
E-Mail darmstadt.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Stefan Safferthal
Tel. direkt 06151 95958-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

GG ST778E

FIN

KNAC381AFP5085802

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	02.12.2024, elektronisch.
Besichtigung	17.01.2025, 14:15 Uhr, durch Herrn Stefan Safferthal bei DEKRA Automobil GmbH
Bewertet auf	Niederlassung Darmstadt, Otto-Röhm-Str. 64, 64293 Darmstadt
Betreift	17.01.2025 Leasing-Nr. 9043426

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	-1.264,00 EUR -1.062,18 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-957,62 EUR -804,72 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 74 µm bis 167 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Rep. Seitenschaden hinten links. Die vorgefundene Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.12.2022	Letzte Zulassung	21.12.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	EV6 (CV)(2021->) / EV6	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC381AFP5085802	HSN / TSN	2233 / ABA
DAT Europa-Code®	014251000050004	DAT Marktindex	DE004 6329
Km-Stand abgelesen	22412	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	1 / Elektromotor
Leistung (kW)	56	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Gelb, Creme / GLB	Polster / Farbe	Kunstleder / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 V	Kumho / Ecsta PS71 EV FSL	S / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Kumho / Ecsta PS71 EV FSL	S / O	5 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 V	Kumho / Ecsta PS71 EV FSL	S / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Kumho / Ecsta PS71 EV FSL	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display), Außenspiegel elektr. anklappbar, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung,

Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 77,4 kWh, Heckleuchten LED, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Karosserie: 5-türig, Keyless-Start, Klimaautomatik 2-Zonen, LM-Felgen 7,5x19, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Parkbremse elektrisch, Radstand 2900 mm, Reifen 235/55 R19 ...H, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensor, Scheinwerfer LED, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Schnellladevorrichtung, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
1003	Air-Paket
4312	Assistenz-Paket
1505	Komfort-Paket
11000	Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 21.11.2024 bei Kilometerstand 20.760

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair	84	voll	-84,00	-70,59
2. Tür hinten links, eingedellt, drücken	251	voll	-251,00	-210,92
3. Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau	929	anteilig	-622,62	-523,21
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert			-957,62	-804,72

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Stefan Safferthal

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA Sachverständiger

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift