

Inspection Protocol

KIA EV6 77.4 KWH AWD, 325HK, 2023

Vehicle information

License plate	XRE95J	Inspected by	A.A.
Year model	2023	Date of inspection	2025-10-27
Manuf. year/month	2022-07	City	Björkvik
First day in traffic	2022-09	Keys	2
Colour	Svart	Service book	Ja
Mileage	69 610 km	Latest service	2025-05-08
Fuel	EI (EV)	Mileage at the latest service	60 760 km
Transmission	Automat	Summer tires	19" alu-fälg 5/5/4/4
Engine effect	239 kW	Winter tires	alu-fälg odubbet 5/5/5/5

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Door, Front left	Smart repair		70 €
Inredning, Damage	Mindre skada	Bagagerummet revor	150 €
Bonnet, Bonnet	Smart repair		70 €
Glass, Windshield	Stenskott/Spricka		-

Total excl. VAT 290 €

Images

[See all images in large format](#)



















KM

Protokoll för schemalagt underhåll

Service 1	Service 2	Service 3
Mätarställning, km: <u>31613</u>	Mätarställning, km: <u>60763</u>	Mätarställning, km: _____
Datum: <u>2024-01-10</u> (AAAA-MM-DD)	Datum: <u>2025-05-08</u> (AAAA-MM-DD)	Datum: _____ (AAAA-MM-DD)
Diagnos utförd med GDS/KDS* <input checked="" type="checkbox"/>	Diagnos utförd med GDS/KDS* <input checked="" type="checkbox"/>	Diagnos utförd med GDS/KDS* <input type="checkbox"/>
AO nr: <u>948190</u>	AO nr: <u>318760</u>	AO nr: _____
Stämpel och signatur: 	Stämpel och signatur: 	Stämpel och signatur: _____
KM ORIGINALSERVICE Auktoriserad verkstad: 344 Bylunds Bil AB 2024 Tel: 0454-32 09 10	KM ORIGINALSERVICE Auktoriserad verkstad: 344 Bylunds bil AB 2025 Tel: 0454-32 09 10	
Nästa service vid: _____ km eller datum: <u>2026-01-10</u> (AAAA-MM-DD)	Nästa service vid: _____ km eller datum: <u>2027-05-08</u> (AAAA-MM-DD)	Nästa service vid: _____ km eller datum: _____ (AAAA-MM-DD)

*Eller annat likvärdigt instrument, som kan avläsa nödvändiga felkoder.

15































