

Inspection Protocol

KIA EV6 77.4 KWH AWD, 325HK, 2023

Vehicle information

| | | | |
|----------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|
| License plate | KZE63T | Inspected by | A.A. |
| Year model | 2023 | Date of inspection | 2025-11-26 |
| Manuf. year/month | 2022-08 | City | Björkvik |
| First day in traffic | 2022-09 | Keys | 2 |
| Colour | Vit | Service book | Ja |
| Mileage | 107 870 km | Latest service | 2025-04-28 |
| Fuel | El (EV) | Mileage at the latest service | 88 820 km |
| Transmission | Automat | Summer tires | 19" alu-fälg 7/6/6/7 |
| Engine effect | 239 kW | Winter tires | alu-fälg dubbat 8/8/8/8 |

Damages

| Location | Damage | Comments | Costs excluding VAT |
|------------------------|-------------------|----------|---------------------|
| Inredning, Insynsskydd | Missing | | 360 € |
| Glass, Windshield | Stenskott/Spricka | | - |

Total excl. VAT 360 €

Images

[See all images in large format](#)




















KM

Protokoll för schemalagt underhåll

| Service 1 | Service 2 | Service 3 |
|---|--|--|
| Mätarställning, km <u>28918</u> | Mätarställning, km <u>58828</u> | Mätarställning, km <u>88825</u> |
| Datum: <u>2023-08-14</u> (AAAA-MM-DD) | Datum: <u>2024-07-09</u> (AAAA-MM-DD) | Datum: <u>2025-04-28</u> (AAAA-MM-DD) |
| Diagnos utförd med GDS/KDS* <input checked="" type="checkbox"/> | Diagnos utförd med GDS/KDS* <input checked="" type="checkbox"/> | Diagnos utförd med GDS/KDS* <input checked="" type="checkbox"/> |
| AO nr: <u>1082430</u> | AO nr: <u>1226980</u> | AO nr: <u>1380920</u> |
| Stämpel och signatur: <u>[Signature]</u> | Stämpel och signatur: <u>[Signature]</u> | Stämpel och signatur: <u>[Signature]</u> |
| KM ORIGINALSERVICE Auktoriserad verkstad: 657 Svenska Motor Tel: 0501-646 25 2023 | KM ORIGINALSERVICE Auktoriserad verkstad: 665 Svenska Motor AB Tel: 0500-44 48 00 2024 | KM ORIGINALSERVICE Auktoriserad verkstad: 657 Svenska Motor Sverige AB Tel: 0501-646 25 2025 |
| Nästa service vid: <u>58918</u> km eller datum <u>2025-08-14</u> (AAAA-MM-DD) | Nästa service vid: <u>88828</u> km eller datum <u>2024-07-09</u> (AAAA-MM-DD) | Nästa service vid: <u>118825</u> km eller datum <u>2027-04-28</u> (AAAA-MM-DD) |

*Eller annat likvärdigt instrument, som kan avläsa nödvändiga felkoder.

15

KM

Protokoll för schemalagt underhåll

| Service 4 | Service 5 | Service 6 |
|--|--|--|
| Mätarställning, km | Mätarställning, km | Mätarställning, km |
| Datum: (AAAA-MM-DD) | Datum: (AAAA-MM-DD) | Datum: (AAAA-MM-DD) |
| Diagnos utförd med GDS/KDS* <input type="checkbox"/> | Diagnos utförd med GDS/KDS* <input type="checkbox"/> | Diagnos utförd med GDS/KDS* <input type="checkbox"/> |
| AO nr: | AO nr: | AO nr: |
| Stämpel och signatur: | Stämpel och signatur: | Stämpel och signatur: |
| Nästa service vid: km eller datum..... (AAAA-MM-DD) | Nästa service vid: km eller datum..... (AAAA-MM-DD) | Nästa service vid: km eller datum..... (AAAA-MM-DD) |

*Eller annat likvärdigt instrument, som kan avläsa nödvändiga felkoder.

16











