

Inspection Protocol



KIA EV6 77.4 KWH AWD

Vehicle information

License plate	MBC92W	Inspected by	T.H.
Year model	2024	Date of inspection	2025-04-14
Manuf. year/month	2023-11	City	Björkvik
First day in traffic	2024-01	Keys	2
Colour	Blå	Service book	Ja
Mileage	22 460 km	Latest service	-
Fuel	El (EV)	Mileage at the latest service	-
Transmission	Automat	Summer tires	19" alu-fälg 5/5/5/5
Engine effect	239 kW	Winter tires	alu-fälg dubbat 7/7/7/7

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Door, Rear right	Dings		-
Bonnet	Chips, several		160 €
Glass, Windshield	Chip		20 €
Total excl. VAT			180 €

Images

[See all images in large format](#)















a vara giltig måste
 iserad Kiaverkstad
 utsatt att arbetet
 igt sätt enligt Klas
 lar, tillbehör, oljor
 ervicen måste med
 eprotokoll och/eller
 lar och tillbehör som
 tioner måste hålla
 elar.



Protokoll för schemalagt underhåll

Service 1	Service 2	Service 3
Mätarställning, km	Mätarställning, km	Mätarställning, km
Datum: (AAAA-MM-DD)	Datum: (AAAA-MM-DD)	Datum: (AAAA-MM-DD)
Diagnos utförd med GDS/KDS* ☐	Diagnos utförd med GDS/KDS* ☐	Diagnos utförd med GDS/KDS* ☐
AO nr:	AO nr:	AO nr:
Stämpel och signatur:	Stämpel och signatur:	Stämpel och signatur:
Nästa service vid:	Nästa service vid:	Nästa service vid:
..... km eller	 km eller	 km eller
datum: (AAAA-MM-DD)	datum: (AAAA-MM-DD)	datum: (AAAA-MM-DD)

*Eller annat likvärdigt instrument, som kan avläsa nödvändiga felkoder.

15









Dörr Höger bak Dörruppslag



Motorhuv Stenskott flertal 2 200 kr





Glas Vindruta Stenskott 300 kr