

KIA EV6 77.4 KWH AWD, 325HK, 2022

Fahrzeugdetails

Nummernschild	RDM869	Inspiziert von	A.H.
Modelljahr	2022	Inspektion erledigt am	2025-05-02
Produktionsjahr /-datum	2022-02	Standort	Falkenberg
Erstzulassungsdatum	2022-03	Schlüssel	2
Außenfarbe	Grå	Serviceheft	Ja
Kilometerstand	78 820 km	Letzter Service Datum	-
Kraftstoff	El (EV)	Letzter Service Kilometerstand	-
Getriebe	Automat	Sommerräder	20" alu-fälg 3/3/4/4
Motorleistung (kW)	239 kW	Winterräder	alu-fälg odubbat 6/6/7/7

Schaden

Ort	Schaden	Kommentar	Preis ohne Mwst.
Service, Leistung nicht erbracht	Missad service		1 460 €
Sonstiges, Sonstiges	Sonstiges	Bristfälligt ifylld servicebok	-
Innenraum, Insynsskydd	Fehlt		370 €
Tür, Vorne links	Smart repair		70 €
Innenraum, Schaden	Mindre skada	Reva förarstol	150 €
Kofferraumdeckel, Kofferraumdeckel	Smart repair		70 €
Stoßfänger, Hinten	Smart repair		70 €
Tür, Rechts hinten	Smart repair		70 €
Sonstiges, Sonstiges	Sonstiges	Insteg höger bak små bucklor	-
Tür, Vorne rechts	Smart repair	Dörr uppslag	70 €
Glas, Windschutzscheibe	Stenskott/Spricka	anmald, RDM869 250310, köpare betalar självisk	130 €
Dach, Dach	Smart repair		70 €

Gesamt ohne Mwst.	2 530 €
-------------------	---------

Kuvia


[Alle Bilder im Großformat anzuzeigen](#)



















Service Ej utförd service Missad service 20 000 kr

KM

Protokoll för schemalagt underhåll

Service 1	Service 2	Service 3
Mätarställning, km	Mätarställning, km	Mätarställning, km
Datum: (AAAA-MM-DD)	Datum: (AAAA-MM-DD)	Datum: (AAAA-MM-DD)
Diagnos utförd med GDS/KDS* ☐	Diagnos utförd med GDS/KDS* ☐	Diagnos utförd med GDS/KDS* ☐
AO nr :	AO nr :	AO nr :
Stämpel och signatur:	Stämpel och signatur:	Stämpel och signatur:
Nästa service vid:	Nästa service vid:	Nästa service vid:
..... km eller	 km eller	 km eller
datum (AAAA-MM-DD)	datum (AAAA-MM-DD)	datum (AAAA-MM-DD)

*Eller annat likvärdigt instrument, som kan avläsa nödvändiga felkoder.

15







Dörr Vänster fram Smart repair 1 000 kr



Inredning Skada Mindre skada Reva förarstol 2 000 kr



Bagagelucka Bagagelucka Smart repair 1 000 kr



Stötfångare Bak Smart repair 1 000 kr



Dörr Höger bak Smart repair 1 000 kr



Övrigt Övrigt Övrigt Insteg höger bak små bucklor



Dörr Höger fram Smart repair Dörr uppslag 1 000 kr



Glas Vindruta Stenskott/Spricka anmäld, RDM869 250310, köpare betalar självsk 1 800 kr



Tak Tak Smart repair 1 000 kr





