

Varudeklaration

För begagnad personbil

Fakta om bilen					
Bilmärke/modell Kia EV6	Reg nr RHL764	Mätarställning, km 105114	Tillverkningsår & månad 2022/08	Årsmodell/ modellår 22	Första reg datum i Sverige
Motoreffekt kW	hkr	Drivmedel ☐ bensin ☐ diesel ☐ etanol ☒ el ☐ hybrid ☐ laddhybrid ☐ gas	☐ Registrerad utanför Sverige Datum anges om det finns tillgängligt:		
Kamrem bytt* (se sida 2) ☐ nej ☐ vet ej ☒ finns ej	Servicebok/utdrag ur elektronisk servicebok** (se sida 2) ☐ ja, senast vid km ☐ nej		Växellåda ☒ automat ☐ manuell		
Årlig fordonsskatt	Senaste kontrollbesiktning	Datum	Mätarställning, km	Koldioxidutsläpp (CO ₂), g/km	Euroklassning

Garantier tillverkaren			Garantier sälj företaget		
Nybilsgaranti ☒ ja ☐ nej	t o m datum 2029/12/01	eller max km 150000	Garanti ☒ ja ☐ nej	antal månader	eller max km
Vagnskadegaranti ☐ ja ☐ nej	t o m datum		Trafiksäkerhetsgaranti ☐ ja ☐ nej	antal månader	eller max km
			Annan garanti, se separata villkor ☐ ja ☐ nej		

Bilens kondition					
N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, O = Osäker funktion/viss försämrning jämfört med normalt, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick					
Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A Koppling		H Motor: missljud/läckage	N	I Instrumentering, displayer	N
B Växellåda		I Bränslesystem		F Manöverdisplay, säkerhetssystem	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar		J Kylsystem	N	Q Ljudsystem	N
D Värme, värmeblädd, värmesits	N	K Klimatanläggning	N	R Batteri på elbil / hybridbil	N
E Startbatteri	N	L Lack, kaross, interiör	N	Beräknad total reparationskostnad vid bedömning	
F Startmotor		M Centrallås	N	F = Felaktig/kräver reparation	
G Generator		N Fönsterhissar, speglar	N		

Kontroll av bilens säkerhet			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1 ☒ Stomme	Sidobalk Tvårbalk Golv Hjulhus	4 ☒ Bromssystem	Färdbrons fram Färdbrons bak Färdbrons rörelseses. Bromsröd Bromsslang Parkeringsbroms ABS-system
2 ☒ Hjulsystem	Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkar fram Länkar bak Fjäder Fjäderfäste	5 ☒ Styrssystem	Styrlid Styrväxel Styrram Styrervo
3 ☒ Drivsystem	Motor Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Startbatteri	6 ☒ Karosseri	Huv Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme
		7 ☒ Kommunikation	Vindrutetorkare Vindrutespolare Backspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionssycka fram Positionssycka bak Körriktningsvisare Stoppsycka Reflex
		8 ☒ Instrumentering	Hastighetsmätare
		9 ☒ Övr. anordningar	Kopplingsanordning Släpvagnskontakt
		10 ☒ Miljökontroll	Avgasrening Felkoder/OBD
		11 ☐ Däck, mönsterdjup, mm	Sommardäck
			VF HF VB HB Reserv
			6 6 5 5 -
			Vinterdäck (om det ingår)
			VF HF VB HB
Noteringar om övriga kända avvikelser 			
Bilen säljs som reparations-/renoveringsobjekt Orsaker till att bilen säljs som reparations-/renoveringsobjekt: ☐ Bilen bedöms som trafikfarlig och får inte köras från platsen			

Varudeklaration är upprättad av

2025-11-06 / **AAZ**

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)