



KIA Niro: RP317N											
Chassisnummer:		KNACC81CGJ5133026		Versie:		1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 Design Edition					
1ste tenaamstelling:		30/03/2018		Fiscale PK:		0					
Inspectie kilometerstand:		211767		Kilowatt:		77					
Carrosserie uitvoering:		Hatchback		Kleur carrosserie		Aurora Black					
Vernnellingsbak:		Automaat		Type lak		Uni					
Transmissie:		Voor									
Brandstof:		Hybride Benzine									
Functionerende motor		Ja									
Aantal deuren		5									
Aantal zitplaatsen		5									
Opties											
Centrale deurvergrendeling				Carkit							
Totaal aantal sleutels				2		Schuifdak elektrisch					
Elect. ramen V				Parkeersensoren A							
Elect. ramen A				Type trekhaak							
Type koplampverlichting		Halogeen koplampverlichting		Type kofferafdekking		Geen trekhaak					
Type navigatiesysteem		Navigatiesysteem full map		Rolhoes aanwezig							
Type stoelbekleding		Stoelbekleding deels leder									
Type airco		Airco automatisch									
Type onderhoudsboek		Onderhoudsboek aanwezig									
Type instructieboek		Instructieboek aanwezig									
Banden											
Locatie		Positie		Maten		Diepte		Merk		Type	
Bandenprofiel diepte V L										3.0	
Bandenprofiel diepte V R										3.0	
Bandenprofiel diepte A L										3.0	
Bandenprofiel diepte A R										3.0	
Bandenmaat V L										225/45 R 18 96 Y	
Bandemaat V R										225/45 R 18 96 Y	
Bandenmaat A L										225/45 R 18 95 V	
Bandenmaat A R										225/45 R 18 95 Y	
Type band V L										All-season	
Type band V R										All-season	
Type band A L										All-season	
Type band A R										All-season	
Bandenmerk V										2480	
Bandenmerk V R										2480	
Bandenmerk A L										261	
Bandenmerk A R										2480	
Voorzijde		Links		225 / 45 / 18 / 96 / Y /		3,0 mm		Vredestein		All season	
		Rechts		225 / 45 / 18 / 96 / Y /		3,0 mm		Vredestein		All season	
Achterzijde		Links		225 / 45 / 18 / 95 / V /		3,0 mm		Michelin		All season	
		Rechts		225 / 45 / 18 / 95 / Y /		3,0 mm		Vredestein		All season	
Hulpmateriaal											
Aantal laadkabels (normaal/230V)				0							
Aantal laadkabels (snelladen)				0							
Type hulpmiddel bij pech				Reservewiel aanwezig							
Totale kosten excl. BTW										0	
Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren										0,00	



Stoelbekleding zitting VR, Versleten, Vervangen

0,00



Velg V L alu, Roest / Corrosie, Herstellen en spuiten (compleet)

0,00




Velg A L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Bumper V, Kras(sen), Polijsten

0,00



Motorkap, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Voorruit, Barst, Vervangen

0,00



Velg V R alu, Roest / Corrosie, Herstellen en spuiten (compleet)

0,00




Velg A R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur A R, Kras(sen), Polijsten	0,00
--------------------------------	------



Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------

