

Voertuiggegevens

Merk **KIA** Kentekenplaat **RP317N**
Model **Niro** 1e **30/03/2018**
tenaamstelling
Versie **1.6 GDi Hybrid**
141pk DCT6
Design Edition
Chassisnummer **KNACC81CGJ5133026**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **211767**

Datum & plaats van inspectie

Datum 31/03/2025 9:49:22

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				2506,65	-752,00	1754,65
5894429 4	Voorruit	Barst	Vervangen	933,93	-280,18	653,75
5894429 8	Bumper A	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	628,46	-188,54	439,92
5894429 0	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	553,87	-166,16	387,71
5894428 7	Stoelbekleding zitting VR	Versleten	Vervangen	390,39	-117,12	273,27
5894429 5	Velg V R alu	Roest / Corrosie	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
5894429 7	Deur A R	Kras(sen)	Polijsten		Niet doorbelast	
5894428 6	Onderhoud	Onderhoud	Uitvoeren		Niet doorbelast	
5894429 6	Velg A R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
5894428 9	Velg A L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
5894428 8	Velg V L alu	Roest / Corrosie	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
5894429 1	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
5894429 3	Motorkap	Steenslag	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
5894429 2	Bumper V	Kras(sen)	Polijsten		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	2506,65 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-752,00 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	1754,65 €

Schades zonder groep


58944294 Voorruit Barst Vervangen



58944298 Bumper A Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



58944290 Deur V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



58944287 Stoelbekleding zitting VR Versleten Vervangen



58944295 Velg V R alu Roest / Corrosie Herstellen en spuiten (compleet)



58944297 Deur A R Kras(sen) Polijsten



58944286	Onderhoud	Onderhoud	Uitvoeren
			
58944296	Velg A R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
 			
58944289	Velg A L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
 			
58944288	Velg V L alu	Roest / Corrosie	Herstellen en spuiten (compleet)
 			
58944291	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
 			
58944293	Motorkap	Steenslag	Herstellen en spuiten (compleet)
 			
58944292	Bumper V		

Kras(sen)

Polijsten

