

Voertuiggegevens

Merk **KIA** Kentekenplaat **ZV900J**
 Model **Niro** 1e **24/08/2019**
 tenaamstelling
 Versie **1.6 GDi Hybrid DynamicLine**
 Chassisnummer **KNACC81CGL5313030**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **120301**

Datum & plaats van inspectie

Datum 1/09/2025 11:51:24
 Adres Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				775,26	-232,57	542,69
6487243 4	Deur A R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	652,28	-195,68	456,60
6487243 3	Wielkuip bekleding A R	Kras(sen)	Vervangen	122,98	-36,89	86,09
6487243 7	Dak	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6487243 6	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
Voor Rechts				1132,04	-339,61	792,43
6487243 2	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	596,16	-178,85	417,31
6487243 5	Scherm V R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	535,88	-160,76	375,12

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	1907,30 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-572,18 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	1335,12 €

Schades zonder groep**64872434** Deur A R

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

**64872433** Wielkuip bekleding A R

Kras(sen)

Vervangen

**64872437** Dak

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)

**64872436** Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

**Voor Rechts****64872432** Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

**64872435** Scherm V R

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

geld alleen voor kras(schadegroep)

