

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81CG L5329206	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G3-03-LV	Model	Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	30-10-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	192 291 km	Cylinderinhoud	1580	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	15-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Kofferafdekking	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 205/60/16 Zomer 3.0 mm		Pirelli 205/60/16 Zomer 3.0 mm	
Michelin 205/60/16 Zomer 4.0 mm		Michelin 205/60/16 Zomer 4.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel	Scherf
Positie	Linksachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

2



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

3



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

4



Onderdeel	Bumper ongespoten
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

5



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

Interieur schade

6



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	-
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair