

Voertuiggegevens

Merk **KIA** Kentekenplaat **H503XX**
Model **Niro** 1e **29/06/2020**
tenaamstelling
Versie **1.6 GDi Hybrid**
DynamicLine ALD
editie
Chassisnummer **KNACC81CGL5367535**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **51368**

Datum & plaats van inspectie

Datum 2/06/2025 11:09:10

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6139239 3	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6139239 4	Dak	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6139239 1	Scheren A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
6139239 2	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

61392393 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61392394 Dak Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61392391 Scherm A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61392392 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)

