

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/06/10

Plate Number **H4-43-VX**
 Make **KIA**
 Model **Niro**
 Vehicle Description **1.6 GDi Hybrid ActieAuto 5d DynamicLine APL**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/04/25	0 KM	damage	Voorzijde Voorbumper tegen obstakel ger.	Keuze MLA niet repareren, ,
2024/09/07	0 KM	damage	Rechts voor Bodem / onderzijde Voorbumper tegen obstakel ger.	Keuze MLA niet repareren, ,
2023/01/26	0 KM	damage	Links achter Spatbord LA tegen obstakel ger.	Schadenet van Beek, Autoschade Van Beek B.V.,
2022/03/07	0 KM	damage	Rechts achter Wiel RA onzorgvuldig gebruik	Kwik-Fit, ,
2025/05/26	58409 KM	repair	- Bandvervanging - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2025/01/10	52411 KM	repair	- Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	Vakgarage Van der Zande, ,
2024/07/03	48897 KM	repair	60.000 Km - NVT - Uitvoeren - Bandvervanging - NVT - Uitvoeren	- Vakgarage Van der Zande, , - Vakgarage Van der Zande, ,
2024/05/22	47236 KM	repair	- APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren	Vakgarage Van der Zande, ,

2023/07/21	34271 KM	repair	• 45.000 Km - NVT - Uitvoeren Remvloeistof - versleten - Vervangen Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen	• Van Mossel Oost Apeldoorn, , • Van Mossel Oost Apeldoorn, , • Van Mossel Oost Apeldoorn, ,
2022/06/28	23082 KM	repair	• 30.000 Km - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen	• Van Mossel Oost Apeldoorn, , • Van Mossel Oost Apeldoorn, ,
2021/06/10	13108 KM	repair	• 15.000 Km - NVT - Uitvoeren	• Van Mossel Oost Apeldoorn, ,