

## Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81CG L5386283	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J6-23-DR	Model	Niro 1.6 GDi Hybrid ActieAuto 5d DynamicLine APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	11-07-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	69 812 km	Cylinderinhoud	1580	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

## Inspectie gegevens

Inspectiedatum	18-07-2025	Terminal	Dekra Ayvens			
						
						
						

## Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓


## Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Kofferafdekking	✓

## Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

## Banden

Pirelli 205/60/16 Zomer 7.0 mm		Pirelli 205/60/16 Zomer 7.5 mm	
Michelin 205/60/16 Zomer 6.0 mm		Michelin 205/60/16 Zomer 6.0 mm	

## Exterieur schade

1		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) &gt; 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Dak	Positie	-	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair	2		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Scherm</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) &gt; 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Scherm	Positie	Rechtsvoor	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Dak																								
Positie	-																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Scherm																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
3		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) &gt; 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair	4		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instaplaat</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Instaplaat	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Instaplaat																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
5		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper onderaan</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper onderaan	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	6		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) &gt; 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Linksachter	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Bumper onderaan																								
Positie	Achter																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Portier																								
Positie	Linksachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
7		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instaplaat</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Instaplaat	Positie	Linksachter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Ter info													
Onderdeel	Instaplaat																								
Positie	Linksachter																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								