

## SCHADENSGUTACHTEN

Bearbeiter: WEISSENEGGER THOMAS

Auftragsdatum:	06.05.2025	Marke/Typ:	KIA Niro Elektro	
Kennzeichen:	---	Farbe:	schwarz	
Fahrgestellnummer:	KNACC81GFL5034691	Fahrzeugart:	PKW	
Erstzulassung:	18.05.2020	Kraftstoffart:	Batterie	
Kilometerstand abgelesen:	69.456	Anzahl Schlüssel:	2	
§57a (Prüfplakette) gültig bis:	05/2026			
Besichtigungsdatum:	16.05.2025	Bes. Zustand:	unzerlegt	
Bereifung	Reifen/Felge	Dimension	Profil Links	Profil Rechts
1. Achse [Sommer]	Nordexx ALU	215/55 ZR 17	6,0	6,0
2. Achse [Sommer]	Nordexx ALU	215/55 ZR 17	6,0	6,0

Der Minderwertbetrag errechnet sich aus dem in der Spalte Faktor angegebenen Wert, welcher sich auf das Fahrzeugalter und die Kilometerlaufleistung bezieht.

Schadenbezeichnung Bemerkung	Reparaturbetrag	Faktor	Minderwert
Hagelschaden	€ 2.250,00	100	€ 2.250,00
Steinschläge Front	€ 0,00	0	€ 0,00
Lenkrad verkratzt	€ 0,00	0	€ 0,00
Grifftaster Heckklappe verkratzt	€ 0,00	0	€ 0,00
Reifentüllflasche abgelaufen	€ 45,00	100	€ 45,00
Einstieg links hinten gedrückt und vorne verkratzt	€ 458,00	40	€ 183,20
Dachreling Abdeckkappen Lackschäden	€ 213,14	40	€ 85,26
Radiodisplay fleckig	€ 3.621,15	100	€ 3.621,15
Stoßfänger vorne verkratzt	€ 995,90	100	€ 995,90
Tür hinten links gedrückt	€ 691,91	40	€ 276,76
Spiegelkappe links verkratzt	€ 282,59	100	€ 282,59
Heckklappe verkratzt	€ 640,15	100	€ 640,15
<b>Summe (ohne USt.):</b>	<b>€ 9.197,84</b>		<b>€ 8.380,01</b>

Es wurden zur Beweissicherung 61 Stk. Fotos angelegt

Linz/See am 22. Mai 2025

Ort, Datum

